


③

Décode en AS espérance et pose



WSTCELV: BSR DECCRVE ③

WSTCEL: BSR WCHAS

~~MOVE.L - (A0), D3~~ SUBQ #4, A0

ADDQ.L #1, D8

BCLR #0, D3

GEE56: BSR GEE55

BSET #7, (A0)

RTS

BNE GEE56
 CLR.B 3(A0, D3.L)

⊗ vide l'octet de parité